BEST AVAILABLE COPY

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭59-92003

⑤Int. Cl.³
B 01 D 19/00

識別記号

庁内整理番号 C 8314-4D **公公開 昭和59年(1984)5月28日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

9超音波脱泡方法

②特 願 昭57-201774

②出 . 願 昭57(1982)11月17日

@発 明 者 佐橋功

日野市さくら町1番地小西六写

真工業株式会社内

⑫発 明 者 佐藤幹雄

日野市さくら町1番地小西六写

真工業株式会社内

@発 明 者 藤川重隆

日野市さくら町1番地小西六写

真工業株式会社内

郊発 明 者 広沢忠夫

日野市さくら町1番地小西六写

真工業株式会社内

砂発 明 者 猪俣三之助

日野市さくら町1番地小西六写

真工業株式会社内

⑪出 願 人 小西六写真工業株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番

2号

四代 理 人 弁理士 羽村行弘

明 和 智

1.発明の名称

超音波脱泡方法

2.特許請求の範囲

- (1) 管軸を上下方向に保持された円または多角形の管体外面に、超音被服動子を該管体の中心に向けて開方向に配置してなる超音被照射装置を用いてハロゲン化銀乳剤の送液系中の被脱泡液に超音波を照射することを特徴とする超音波脱泡方法。
- (2) 超音波の照射が、管軸を上下方向に保持され、上部に波入口、下部に波出口を有する導液管を波下中の被脱泡液に対して行われる特許が水の範囲第1項配職の超音波脱泡方法。
- (3) 超音波の照射が、導液管と超音波振動子が 配置された管体との間に充壌された保温液を 伝播媒体として間接的に行われる特許請求の 範囲第2項記載の超音波脱泡方法。
- 3.発明の詳細な説明

この発明はハロゲン化銀乳剤の送液系中にて 連続的に脱泡する方法に関するものである。

脱池を必要とする液体、例えば感光材料を構成する強工液には、脚態タンクにおいる視覚で各種薬剤を混合し、一定温度に保持されながらポンプにより強工装置に供給されるときに種々の原因により気泡が混入する。この気泡は関整タンのにより気力を変別感加時に生ずる機体や薬剤感加時に生ずる機体のな空気の混入、加熱溶解のための退飽和気化の折出、これを完全に防止することは不可能であり、従って混入してくる気泡を送液系の途中で脱池することが必要であった。

従来の脱池方法は第1関示の如く、送液系中に被脱池液の相1を設け、核相1の底部に上方に向けて配置された超音波展動子2により被脱池液に超音波を照射することによって。脱池するようにしていた。しかして通常超音波エネルギーにより相1内の被脱池液は温度上昇を伴うため、相1を二重にし、その間に保温液を充填

特開昭59-92003(2)

して冷却保温を行うとともに、この保温液を超音波伝播媒体として間接的に被脱泡液に超音波を照射することが普通であった。また、被脱泡液は槽1の一側壁上部に設けた流入口3より液入し、超音波照射により脱泡された後、値側壁下部に設けた流出口4より槽外に排出されるが槽内で浮上した気泡を流出口4側へ流入することを防止するために複数個の邪魔板5を設けていた。

و الزرد

しかしながら従来の組音被配泡方法によれば 能一方向の超音被照射であるため、超音被吸の する定在被の節(暖幅のない部分で、破長の 1/2年に存在する。例えば音速1500 m/secc 、 周被以 4 0 KHz の場合、1.9 cm 毎に存在する) 2に、超音波により凝集あるいは成長した池が 停滞し、十分な池の弾上速度が得られず。脱池 の妨げとない点を補うために槽を大きくない ともに、被脱池液の強速を低くとるようにして いた。この結果、十分な槽内の液の環境が得ら

この発明は上記の問題を解消するためのもので、気泡の浮上速度が速く、高い脱泡能力を有し、かつ、液の置換性の向上、洗浄の容易性および設置スペースを考慮することなく設備化し得る組音波脱泡方法を提供することを目的としている。

次に、この発明を第2図に示す装置にもとづ いて説明する。

第2図はこの発明を実施する装置の代表的な

ものを示している。

10は超音波照射装置で、管軸を上下方向に保持された円または多角形の管体11の外面に超音波振動子12.12……を管中心に向けて周方向に配置してなり、該管体11内には上部に被脱池液 a の流入口13 a 、下部に流山口13 b を有する導液管14を設けている。 協導液管14と前配管体11との間際部15には一定の温度、圧力に保持された保温液 b が満たされている。16は保温液 b の注入口、17は溢出口である。

前記導被領14は被脱泡液 a の送液系の途中に接続され、設導被領14を上から下へ流下する被脱泡液 a はその周囲から中心に向けて配置された超音波振動子12、12……より発生した超音波振動子12、12……より発生した超音波脈泡される。超音波照射によって被脱泡され、脱池される。超音波照射によって被脱泡流流に混入の気泡には浮上し、導液管14の頂部に投けた気泡剤り部18に溜り、適時、気泡抜き弁19を開放することによって大気中に放出

される。

このように、この発明によれば、管軸を上下方向に保持された円または多角形の管体・1 1 の外面に保持された円または多角形の管体・1 1 の向けて間方向に配置してなる超音波照射装置 1 0 配置してなる。となるのであるのであるが気泡のもつ定在波面が気泡の浮上方向に形式されて、十分なく、流を得ることができるばかりでなく、流液の一体を得ることができるばかりでなく、流液の高いを得ることができるばかりでなく、流液の高い脱池能力が得られる。

また、導液符内で脱池処理がされることにより、被脱池液の流れが一様となり、液のよどみを作ることがなく、管内液の関換性の向上に寄与するものである。

さらに、現液管内で脱泡処理がされる結果、 特別な洗浄装置なしに、単に洗浄液を放すだけ で容易に洗浄できる。

さらにまた、管型の脱池装置を用いて脱池す

るものであるから、特別な設置スペースを考慮 することなく設備化できるなど各種の効果を奏 するものである。

第3図は上記効果を確認するための実験装置を示すもので、図中Aは調整タンク、Bはポンプ、Cは脱泡装置である。被脱泡液はポンプBにより調整タンクAより吸引され、脱泡装置Cに供給される。しかしてポンプBの入力側にて気液混合装置Dを用いて空気を混入分散させ、脱泡装置Cの入力側と出力側の配管に気泡検出器E、Pを取付け、これよりに脱泡能力を評価するようにしている。

◎実験例 1

ه د پهري سه

第3図の実験装置の脱池装置Cとして従来法に用いられる情型脱池装置を適用した場合と、この発明方法に用いる管型脱池装置を適用した場合を比較する。

- ① 従来の櫓型脱泡を用いた場合
 - a. 相:液面深さ40 cm 梅内巾 40 cm

楷内長 50 cm

b. 超音波発振器:

周波数 40KHz

山力 500w。

c. 液:

Ge & 5 %液、界面活性剤添加により 表面張力 2 8 dyne/cm, 粘度調整剤 により粘度を觀整、温度 4 0 で

d. 混入気泡;

大きさ 50~500#

日 2~20∞/分

e. 保温液:

温度 40℃

压力 ikg/cdG

流量 5 e / min

上紀条件にて、ゼラチン溶液粘度および通過 流量を変化させ、脱泡装置人、山側の気泡検出 器の検出信号を比較した結果を表-1に示す。

表 - 1

枯 度(c,p)	流量 2.5 ℓ/win	5.0 2 / win	7.5 £/min	10
10	0	ОД	Δ×	×
2 5	ΟΔ	Δ	×	×
4 0	Δ	×	× .	×

× ……入個検出信号と出側検出信号とでほと んど差なし。

△×…入側検出信号に比べ出側検出信号は やや少ない。

△ …··入側検出信号に比べて出側検出信号は かなり少ない。

〇 ……山側検出信号は全くなし。

表…1から明らかなように完全に脱泡可能な

条件は非常に限られた範囲にあり、脱池能力の 低いことを示している。

② 本発明の方法を適用した場合

a. 超音波振動子:

周波数 4 0 KH z

曲力 500w, 1000w

b . 導液管:

長さ 80cm

内径 10cm/

c. 游液管内压: 0.2 kg/cd

d . 保温液:

温度 40℃

肝力 1.0 kg/cd

波量 2 2 / min

。. 被:混合気泡は上記①の場合と同じ。

上記条件にてゼラチン溶液粘度および通過液 最を変化させ、脱池装置の入、出側の気泡検出 器の検出信号を比較した結果を表 - 2 に示す。 なお、配号の説明は①の場合と同じ。

明田 (3))

表 - 2

発慮け	粘度 (c,p)	推函 2.5 ℓ/min	5.0	7.5	1 0.0	1 5.0	2 0.0
	10	0	0	0	0	0	Δ
500 w	2 5	0	0	0	ΟΔ	×	×
	4 0	0	0	ΟΔ	Δ	×	×
	1 0	0	0	0	0	0	0
1000 🕶	2 5	0	0	0	0	0	Δ
	40	0	0	0	0	Δ×	×
	6 5	0	0	ОΔ	ΔΧ	×	×

妻-2から明らかなように、従来の4倍の脱 抱効果を有することが判る。

◎ 実験例 2

実験例1で示した装置条件にて従来の槽型脱 泡装置と本発明による管型脱泡装置において、 被脱泡液の置換性を比較する。

電気伝動度の異なる 2 種のゼラチン溶液を用

いて感光乳剤、油溶性発色剤、ゼラチン等を主 成分とする強工液に使用した結果を従来と比較 してみると、

従来の槽型脱泡方法によっては40Hの連続 第工で脱泡装置川口側に設けた気泡検出器の出 力で、ほぼ2~12回程度の気泡の流出が認め られたが、本発明の管型脱泡方法においては気 泡の流出が無いという結果となった。

また、脱泡装置内壁の接液部の汚れの付着状況は従来の槽型脱泡方法の場合は槽内の液面付近に固形物付着が特に目立つが本発明の管型脱泡方法の場合は羽液管内に固形物の付着はなかった。

なお、従来の楕内はブラシあるいは高圧水等の洗浄装置にて約15分程度洗浄していたが、本発明に用いる明液管では送液系に40℃の洗浄用温を水液量20 & /min にて約3分間通水することにより堕工液は完全に洗い流され、洗浄が完了され得た。

4. 図面の簡単な説明

い、始めに低電導度液を適し、バルブにより高 電導度液に切換えて、脱泡装置に供給し、終脱 泡の流出口から流出する液の電導度変化を記録 した結果を次のグラフに示す。但し、液粘度 2

5 c. p. 液流量7.5 2/min

数 数 5 10 20 30 40 50

このように、本発明の場合は従来の権型に比べて短時間のうちに導電度が変化収束しており、容積が少ないこと、液量が一様なことを示し (完全置換時間で約1/10、置換率一定部での置換率で約1/20となっている) ている。

◎ 実験例 3

実際の盤工工程にて連続40時間の盤工にお

第1 図は従来法に用いる組音波照射装置の断面図、第2 図はこの発明方法に用いる組音波照射装置の断面図、第3 図は実験装置の略示的説明図である。

10…超音波照射装置,

11……管体。

12…相音被振動子,

1 3 a……波入口,

1 3 b……液出口。

1 4……導液管。

15…照晚報.

a ……被脱泡液、

b …...保温液。


特許出願人


小西六写真工業株式会社

代理人 弁理士

羽村







手 税 補 正 糖 (自免)

昭和59年 1月27日

特許庁長官 君 杉 和 夫 服

1. 事件の表示

昭和57年特許關第201774号

2. 発明の名称

超音波脱泡方法

3. 補正をする者

耶件との関係 特許川顧人

住所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

名称 (127) 小西六写真工業株式会社

代表者 川 本 侶 彦

4.化 理 人 🕈 151

住所 東京都波谷区代々木2丁目5番1号 判別ビル205号 電話 370-6370

氏名 (8379) 弁理士 习习 本寸 4子 引起

5. 補正の対象 ・

明福存の「発明の詳細な説明」の個

6. 福正の内容

別紙の辿り



(別 紙)

- (1) 明細審第6資第10行目「流液」を「液流」 に訂正する
- (2) 明和書第12頁第2~3行目「故談池の故川 ロ」を「故談池装置の故川口」に訂正する。
- (3) 明知書第12頁第8行目「液體」を「液液」 に訂正する.

(足上)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.